

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年8月22日

リコール届出番号	外-3856	リコール開始日	令和6年8月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	乗員補助拘束装置(SRS コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	SRS(乗員補助拘束装置)コントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、歩行者保護に係る装置(アクティブボンネット)が作動しないことがある。そのため、協定規則第127号の要件に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、SRSコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-257314	「CLS220d」	W1K2573142A090361 令和3年8月10日	1	右ハンドル
	5AA-257359	「CLS450 4MATIC」	W1K2573592A087882～W1K2573592A090390 令和3年8月10日～令和3年10月6日	3	
			W1K2573591A090355～W1K2573591A090375 令和3年8月10日～令和3年8月10日	2	左ハンドル
	4AA-257361	「メルセデスAMG CLS53 4MATIC+」	W1K2573612A087889～W1K2573612A090386 令和3年7月26日～令和3年12月16日	3	右ハンドル
			W1K2573611A090351～W1K2573611A090373 令和3年8月10日～令和3年10月6日	2	左ハンドル
(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年7月26日～令和3年12月16日	(計11台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。