

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年2月13日

リコール届出番号	外-3942	リコール開始日	令和7年2月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、セーリングモードを終了させる際にエンジンが失火していると誤検知することがある。そのため、燃料噴射を停止させエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-213077C	「E200」	W1K2130772B005911～W1K2130772B176607 令和3年11月24日～令和5年12月25日	704	右ハンドル
	4AA-213277C	「E200ステーションワゴン」	W1K2132772B006166～W1K2132772B187121 令和3年11月25日～令和5年12月22日	281	
	4AA-238377C	「E200クーペ」	W1K2383772F156171～W1K2383772F208569 令和3年9月9日～令和6年4月8日	246	
	4AA-238477C	「E200カブリオレ」	W1K2384772F160050～W1K2384772F209313 令和3年9月15日～令和5年12月22日	146	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月9日～令和6年4月8日	(計1,377台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
セーリングモードとは、ドライビングプログラムがエコノミの時にアクセルペダルから足を離した際、走行中の一定条件を満たすとトランスミッションのギアをニュートラルにする機能です。