

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月16日

リコール届出番号	外-3805	リコール開始日	令和6年5月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッションコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	トランスミッションコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、冷間時の特定の条件下で7速での緩やかな減速走行から緩やかに再加速すると、トランスミッション内部の油圧が意図した通りに上がらないことがある。そのため、シフトダウンができず、システム保護の制御に伴う負荷変動によりエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-167159	「GLE450 4MATIC」	WDC1671592A000857～WDC1671592A143215 平成30年11月26日～令和3年3月22日	796	右ハンドル
			W1N1671592A088309～W1N1671592A655204 令和2年1月27日～令和4年8月29日	492	
	-167159-		WDC1671592A000974～WDC1671592A000976 令和元年10月21日～令和2年4月6日	3	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月26日～令和4年8月29日	(計1,291台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。