

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月16日

リコール届出番号	外-3806	リコール開始日	令和6年5月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(48V配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	左ハンドル車のエンジンルーム内にある48Vのアース配線において、製造時の組み付けが不適切なため、ナットが適切なトルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行中の振動等により導通不良が発生し、警告灯が点灯すると共に増加した電気接触抵抗により発熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナットの締め付けトルクを点検する。緩みや溶損がある場合は、損傷部分を新品に交換して適切な締め付けトルクで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-213059	「E450 4MATIC」	W1K2130591B002697～W1K2130591B092021 令和3年11月22日～令和4年12月16日	28	左ハンドル
	5AA-213259	「E450 4MATIC ステーションワゴン」	W1K2132591B001255～W1K2132591B098022 令和3年11月12日～令和4年9月26日	13	
	4AA-213061	「メルセデスAMG E53 4MATIC+」	W1K2130611B000760～W1K2130611B090960 令和3年11月24日～令和4年10月19日	66	
			W1K2130611A991086～W1K2130611A998255 令和3年8月23日～令和3年10月6日	7	
	5AA-257359	「CLS450 4MATIC」	W1K2573591A094416～W1K2573591A107459 令和3年11月4日～令和5年1月10日	47	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-257361	「メルセデスAMG CLS53 4MATIC+」	W1K2573611A090351～W1K2573611A107220 令和3年10月6日～令和4年12月16日	62	左ハンドル
	4AA-290659	「メルセデスAMG GT43 4MATIC+」	W1K2906591A043952～W1K2906591A057982 令和3年9月15日～令和5年4月3日	85	
	4AA-290659C		W1K2906591A044224～W1K2906591A058440 令和3年10月27日～令和5年4月3日	21	
	4AA-290661	「メルセデスAMG GT53 4MATIC+」	W1K2906611A043965～W1K2906611A059694 令和3年9月15日～令和5年4月24日	131	
	(計8型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月23日～令和5年4月24日	(計460台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。