

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月31日

リコール届出番号	外-3894	リコール開始日	令和6年11月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	燃料タンクにおいて、製造機器の保守管理が不適切なため、燃料タンク本体とフィルターパイプの溶着が不十分になっている。そのため、車体に加わる振動等により溶着部位に剥離が発生して燃料漏れが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-206242C	「C200 ステーションワゴン」	W1K2062422F034269～W1K2062422F034371 令和4年1月27日～令和4年4月4日	9	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年1月27日～令和4年4月4日	(計9台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。