

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月11日

リコール届出番号	外-3909	リコール開始日	令和6年12月11日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(クロストラフィックアラート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	運転支援システムの内一つの機能であるクロストラフィックアラートにおいて、パーキングコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、意図せず作動が停止することがある。そのため、自動ブレーキが作動せず、横断する人や他の車両と接触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パーキングコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-214050C	「E200」	W1K2140502A001569～W1K2140502A001996 令和5年10月3日～令和6年7月23日	4	右ハンドル
	3CA-214004C	「E220d」	W1K2140042A001567～W1K2140042A020206 令和5年12月22日～令和6年7月23日	21	
	5AA-214046	「E300」	W1K2140462A001564～W1K2140462A001619 令和5年6月15日～令和6年7月23日	4	
	5LA-214054	「E350e」	W1K2140542A001568～W1K2140542A002002 令和5年6月29日～令和6年7月23日	5	
	3CA-214204C	「E220d ステーションワゴン」	W1K2142042A002145～W1K2142042A011216 令和5年8月21日～令和6年7月1日	19	
	7CA-214214	「E220d 4MATIC All-Terrain」	W1K2142142A002159～W1K2142142A011848 令和5年11月24日～令和6年7月23日	12	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-236350C	「CLE200 ケーペ」	W1K2363502F000808～W1K2363502F003609 令和5年7月20日～令和6年8月15日	18	右ハンドル
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年6月15日～令和6年8月15日	(計83台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。